

Indicação N° 138 / 2013

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

O Vereador que abaixo subscreve, na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Colombo a seguinte proposição:

Indicação à Prefeitura Municipal de Colombo / Secretaria de Obras e Viação

ASSUNTO:

Estudos para solucionar problemas cotidianos de enchentes no bairro Santa Úrsula.

Justificativa

As enchentes são fenômenos naturais que ocorrem quando a precipitação da chuva é elevada e a vazão ultrapassa a capacidade de escoamento, ou seja, quando a chuva é intensa e constante, a quantidade de água nos rios aumenta, extravasando para as margens dos rios (áreas de várzeas). Entretanto, esse problema aumento no bairro devido à falta de limpeza dos rios e córregos, a urbanização desordenada do local, juntamente com a falta de estrutura e, esta ocasionando as enchentes cotidianamente no bairro. Faz-se necessário um estudo eficiente para solucionar este problema da comunidade. As enchentes que ocorrem no bairro Santa Úrsula, há anos têm causado prejuízos e transtornos incalculáveis aos moradores desta localidade, problemas estes difíceis de serem imaginado.

Colombo, 19 de março de 2013.


Anderson F. da Silva

Vereador